



**Anmerkung**

Bei 4-Leiterfühlern, sollte die 4. Ader nicht angeklemt werden.